

新継区分	通番	学校区分	危険箇所 (地番や目標物等を記入)	利用する児童生徒数 (人)	危険箇所の現状 (できるだけ詳しく)	対応策		要望に対する回答及び対応状況				備考
						学校(P T A含む)や地域住民 現状の対応及び新たな対応案等	要望する対策	愛知県・道路所管 (一宮建設事務所)	愛知県・交通安全所管 (江南警察署)	大口町・道路所管 (建設課、維持管理課)	大口町・交通安全所管 (町民安全課)	
新規	3	西小	余野三丁目の薬屋からコンビニの間にある信号のない横断歩道	0	・自動車の通行が多く、スピードを出す車も多い。信号がないため東西の横断が危険である。	・通学班への注意喚起 ・保護者の見守り	・押しボタン信号を付けてほしい。		・通学路ではない場所であり、日中の横断需要も少ないため設置は困難です。			通学路外
新規	5	西小	余野六丁目 余野中央公園から希望の橋までの交差点	92	・交差点角の家の塀が高いところがあり、通行する車等の様子が見づらく危険である。	・通学班への注意喚起 ・あんしんパトロール団による見守り	・通学路上の交差点に通行する車の様子が見づらいところがあるため、カーブミラーを付けてほしい。			【維持管理課】 ・カーブミラーの設置は、民地の設置を第一としております。ご協力がいただけるのなら今年度中に設置します。 →カーブミラーは歩行者が車を確認する目的で設置することは基本しないため、車両通行時の視認性が確保出来ないということであれば検討。		
新規	6	西小	竹田一丁目 交差点	52	ガードレールがめくれ、上部が触ると怪我をする危険がある。	・通学班への注意喚起 ・竹田西っ子見守り隊による見守り	・ガードレールの取り換えをしてほしい。			【維持管理課】 ・ガードレールの修繕については、多数ありますので、破損状況や必要度等を判断して、優先順位を付けて修繕を行います。 →R7年度ガードレール撤去予定		
継続	1	西小	余野一・二丁目 余野神社北東交差点 (県道外坪扶桑線)	20	・通勤時の朝、自動車の交通量が多い上に、民家のガレージで視界が悪く、子どもが身を乗り出さないと自動車の確認ができない。大人でも、スピードを緩めない車を確認するのはとても怖い。 ・自転車も自動車と同様、すごいスピードを出して走っている。特に東から西へ渡る時が非常に危険である。 ・現在看板が設置してあるが、交差点の直前まで近づかないと見えないので危険である。子どもからも運転手から安全確認がしづらい。	・通学班への注意喚起 ・通学班の保護者で毎朝立ち当番の実施 ・通学路の変更も検討したが適当な道がない。	・交差点をカラー舗装化(赤色)することで自動車のドライバーへの注意喚起を促すとともに保護者・地域共に「交差点、スクールゾーン」の周知が緊急課題である。	・カラー塗装による注意喚起は事故件数と死傷事故率を検証して、国が指定した箇所のみを施工しています。現在当該箇所は未指定です。				
継続	2	西小	余野二・三丁目 徳林寺前交差点から押しボタン信号機	117	・登校の時間帯に通勤の自動車の交通量が多く、危険である。	・通学班への注意喚起 ・保護者の見守り	・路側帯の白線や通学路を示すグリーンベルトが薄くなっているため、補修をお願いしたい。			【維持管理課】 ・既に実施しております。		
継続	4	西小	余野六丁目 西小学校西門前	161	・学校の門の前の道であり、登下校時に多くの子どもがより安全に、安心して渡れるようにしたい。	・通学班への注意喚起 ・あんしんパトロール団による見守り	・横断歩道の設置をしてほしい。		・町が歩行者の滞留場所を整備するため設置予定です。	【維持管理課】 ・令和6年度中に横断歩道を設置します。		
継続	7	西小	竹田二丁目 野田野山の交差点付近～ 竹田2班の集合場所までのグリーンベルトの延長	20	・道幅は狭いが、県道の抜け道になっていたり、工場の駐車場があったりして、交通量が多い。既設のグリーンベルトはあるが、色が薄くなっている。	・通学班への注意喚起 ・竹田西っ子見守り隊による見守り	・グリーンベルトの延長と塗り直しをしてほしい。			【建設課】 ・周辺は、下水道工事後の舗装全面復旧工事が済んでいないため、グリーンベルト設置は見合わせております。 ・来年度以降、舗装復旧工事に併せてグリーンベルト設置を予定しておりますのでご理解願います。 →令和7年度事業で発注、施工完了		
継続	8	西小	竹田三丁目 野田野山の交差点付近～ 竹田児童遊園前道路	32	・道幅は狭いが、県道の抜け道になっていて交通量が多い。	・通学班への注意喚起 ・竹田西っ子見守り隊による見守り	・通学路であることや自動車の運転手に対して注意喚起をお願いしたい。 ・グリーンベルトを新設して欲しい。			看板設置済み		
継続	9	西小	竹田三丁目 竹田児童遊園前道路	32	・集合場所ということで、様々な注意喚起をしていただきありがとうございます。停止線など道路標識がやや薄くなっています。	・通学班への注意喚起 ・竹田西っ子見守り隊による見守り	・停止線と止まれの道路標識の塗り直しを行い、注意喚起をお願いします。					